Инструкция по сборки корзины.

1. Сборка Блок 1 левый.

1.1. Сборка узел левый – А. Соединяем:

- болт М8х20(15) 4шт.,
- шайба Ø8(17) 4 шт.,
- гайка М8(16) 4шт.,
- шайба гровер М8(18) 4шт.






1.2. Сборка Узел левый –Б (под сайдинг) Соединяем:

Узел А **← →** Кронштейн левый L (3)

- болт М8х20(15) 3шт.,
- шайба Ø8(17) 3шт.,
- гайка М8(16) 3шт.,
- шайба гровер М8(18) 3шт.



1.2.1. Сборка Узел левый –Б (без сайдинга) Соединяем:

Узел А **←** Кронштейн левый L (3)

- болт М8х20(15) 3шт.,
- шайба Ø8(17) 3шт.,
- гайка М8(16) 3шт.,
- шайба гровер М8(18) 3шт.


2. Аналогично собираем Блок 2 правый.

2.1. Сборка Узел С правый.

Соединяем:

Швеллер(1) → Усилитель правый R (4)

- болт М8х20(15) 4шт.,
- шайба Ø8(17) 4 шт.,
- гайка М8(16) 4шт.,
- шайба гровер M8(18) 4шт.






2.2. Сборка Узел D правый (под сайдинг). Соединяем:

Узел С Кронштейн правый R (5)

- болт M8x20(15) 3шт.,
- шайба Ø8(17) 3шт.,
- гайка М8(16) 3шт.,
- шайба гровер М8(18) 3шт.



2.2.1. Сборка Узел D правый (без сайдинга). Соединяем:


Узел С Кронштейн правый R (5)


- болт М8х20(15) 3шт.,
- шайба Ø8(17) 3шт.,
- гайка М8(16) 3шт.,
- шайба гровер М8(18) 3шт.

3. Соединяем два полученных Блока(1и2) в Блок 3.

Блок 1 левый + Блок 2 правый \longleftrightarrow Опоры(6)

- болт М8х20(15) 4шт.,
- шайба Ø8(17) 4шт.,
- гайка М8(16) 4шт.,
- шайба гровер М8(18)- 4шт.





4. Сборка композиционной решетки. Соединяем:

Решетка левая(8) → Решетка центральная(7) Решетка правая(9) → Уголок соед-ный(10)

- болт М6х16(11) 12шт.,
- шайба Ø6(13) 12шт.,
- гайка М6(12) 12шт.,
- шайба гровер М6(14) 12шт.

5. Соединяем Блок 3 с композиционной решеткой.

Блок 3 → Композиционная решетка

- болт М6х16(11) 6шт.,
- шайба Ø6(13)- 6шт.,
- гайка М6(12) 6шт.,
- шайба гровер М6(14) 12шт.



6. Кронштейны с композиционной решеткой в сборе, для крепления под сайдинг.



7. Кронштейны с композиционной решеткой в сборе, для крепления без сайдинга.

